

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	926344 WM		Original Copy
Start Date / Fecha Inicio	11/09/22	**Priority / Prioridad**	3
Counter Reading / Lectura Medidor	100766 Km	**WO Type / Tipo Orden**	Corrective Order
Category Code / Código Categoría Cpt1/4	-. -. -. Work Order Reference Equip./Asset Condition	**Status / Estado**	WO Issued & Released
		Supervisor	YAHIR PADILLA

Asset General Information. / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	PT059 CN1466
Manufacturer / Fabricante	Hino
Model Desc. / Desc. Modelo	PT059 300 HINO 300 HINO
P&ID	P&ID
Parent / Padre	PT059 PT059 300 HINO
Warranty / Garantia	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema

1.	Mantenimiento

Work Order Parts / Lista de Partes

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.O2	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones

	Mantenimiento

Tooling / Herramientas

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Labor Allocated / Descripción Mano Obra

Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.

Timesheet / Hoja de Tiempo

Employee JDE Code / Código JDE Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual
029802	Daniel Vega	01:00 pm		5:00 pm

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Printed / Impreso: 11/09/22

Complete values / Completa estos valores:	
Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	15-8-22
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	1:00pm
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Termino de Trabajo	15-8-22
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Termino de Trabajo	5:00PM

Failure / Falla	mantenimiento preventivo y poner lamparas
Analysis / Análisis	uso de herramienta correcta para dicho trabajo
Solution / Solución	operativo y lamparas

Comments / Comentarios
CPT114 KM 100766 DAÑO MP Y LAMPARAS TRASERAS NO TIENE SOLUCION CAMBIO DEL ACEITE DEL MOTOR Y SUS FILTROS DE AIRE,DIESEL PRIMARIO Y SECUNDARIO, ACEITE SE LE INSTALARON DOS LAMPARAS NUEVAS TECNICO DANIEL VEGA +engrase y ajuste de frenos delanteros y traseros +inspección del Vehículo en General

WO Raised by: / Orden Creada por:	**CLARA GONZALEZ**
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	**11/09/2022**
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	[signature]
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	[signature]
Date Completed / Fecha completada:	15-8-22

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Printed / Impreso: 11/09/22